



AREA GESTIONE TECNICA
DETERMINAZIONE

Raccolta Particolare dell' Area Gestione Tecnica Determinazione n. <u>80</u> del <u>25/03/2011</u>	Raccolta Generale delle Determinazioni Determinazione n. <u>138</u> del <u>28.03.2011</u>
OGGETTO: Intervento di manutenzione con sostituzione parti di ricambio su Ecocardiografo marca HP, mod. Sonos 2500 in dotazione alla U.O. di Cardiologia dell'Istituto.	

L'anno **duemilaundici** il giorno **venticinque** nel mese di **marzo** nel proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE TECNICA
Ing. Giancarlo Salomone

Premesso che

- è in dotazione all'.U.O. di Cardiologia, tra le altre, la seguente apparecchiatura:
 - n. 1 Ecocardiografo marca HP, mod. Sonos 2500 s/n M2406A-3514A01338;
- il Responsabile della Unità Operativa, con nota prot. 20/11/Card. Del 24.02.2011 ha comunicato la necessità di procedere ad un intervento urgente di manutenzione, necessario per il ripristino della funzionalità della apparecchiatura suddetta, comunicando, nel contempo, la possibile, temporanea sospensione delle attività correlate;
- questa Area, stante l'urgenza, ha invitato per le vie brevi la ditta DFB - Tecnologie per la Medicina, ad effettuare apposito sopralluogo tecnico;
- con nota del 25.02.2011 la medesima ditta ha inviato preventivo n. 62/dfb/2011 per un costo complessivo, comprensivo di parti di ricambio, di € 3.000,00 oltre IVA;
- con la medesima nota la ditta D.F.B. ha manifestato la propria volontà di praticare uno sconto del 20% sull'importo indicato pari, quindi, ad € 2.400,00 oltre IVA;

Visto che

- per garantire la regolare attività della U.O. interessata si è reso necessario procedere all'immediato ripristino della piena operatività della apparecchiatura in oggetto, autorizzando la sostituzione del pezzo usurato, n. 1 Sonda ecocardiografica transtoracica;
- la medesima ditta ha provveduto ad effettuare gli interventi di manutenzione necessari con sostituzione di n. 1 Sonda Phased Array mod. 21202A s/n US40302642, giusta D.D.T. n. 21/2011 del 02.03.2011;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la ditta DFB - Tecnologie per la Medicina, ad emettere regolare fattura a fronte dell'intervento di manutenzione richiesto ed eseguito;

Precisato che, l'onere complessivo della spesa quantificato in € 2.400,00 oltre IVA trova disponibilità sul Conto 715.100.00020 "Manutenzione ordinaria su attrezzature tecnico-scientifico-sanitarie" del Bilancio 2011;

DETERMINA

- di prendere atto dell'intervento di riparazione urgente effettuato dalla ditta DFB -Tecnologie per la Medicina così come descritto in narrativa, sulla apparecchiatura in dotazione all'U.O. di Cardiologia dell'Istituto con sostituzione di n. 1 Sonda Phased Array mod. 21202A s/n US40302642;
- di autorizzare la medesima ditta DFB Tecnologie per la Medicina ad emettere regolare fattura per € 2.880,00 IVA inclusa, giusta D.D.T. n. 21/2011 del 02.03.2011;
- di imputare la spesa complessiva, pari ad € 2.880,00 IVA inclusa, sulla voce di costo cod. 715.100.00020 "Manutenzione ordinaria su attrezzature tecnico-scientifico-sanitarie" del bilancio dell'Ente per l'anno 2011;
- di trasmettere la presente determinazione all'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie, per quanto di competenza.

Il Responsabile del Procedimento L. 241/1990
Collaboratore Amministrativo Professionale
f.to: Carlo N. Rocco

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE TECNICA
f.to: Ing. Giancarlo Salomone

ANNOTAZIONI CONTABILI

IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" per 5 giorni consecutivi

dal 28.03.2011 al in corso

Bari, 28.03.2011

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

per copia conforme

Bari, _____

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Lopopolo
