



**ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II"**

**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A  
CARATTERE SCIENTIFICO**

**BARI**

**AREA GESTIONE TECNICA  
DETERMINAZIONE**

<b>Raccolta Particolare dell' Area Gestione Tecnico/Patrimoniale</b> Determinazione n. <u>212</u> del <u>23/12/2010</u>	<b>Raccolta Generale delle Determinazioni</b> Determinazione n. <u>1</u> del <u>04.01.2011</u>
<b>OGGETTO: Intervento di manutenzione con sostituzione parti di ricambio su Elettrocardiografo in dotazione alla U.O. di Cardiologia dell'Istituto.</b>	

L'anno **duemiladieci** il giorno **ventitre** nel mese di **dicembre** nel proprio Ufficio,

**IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE TECNICA  
Ing. Giancarlo Salomone**

**Premesso che**

- sono in dotazione all'.U.O. di Cardiologia, tra le altre, le seguenti apparecchiature:
  - n. 1 Elettrocardiografo marca Reynolds Medical L.t.d., mod. Cardiodirect 12M;
  - n. 1 Elettrocardiografo marca Fukuda Densi, mod. FX 7202;
- il Responsabile della Unità Operativa, ha comunicato la necessità di procedere ad interventi urgenti di manutenzione, necessari per il ripristino della funzionalità delle apparecchiature suddette, con sostituzione di alcune componenti usurate;
- questa Area, stante l'urgenza, ha invitato per le vie brevi la ditta esclusivista DFB Tecnologie per la Medicina, ad effettuare apposito sopralluogo tecnico ed eseguire gli interventi necessari;
- con nota del 23.08.2010 la medesima ditta ha inviato preventivo n. 514/2010 per un costo complessivo, comprensivo di parti di ricambio e di consumo, di € 437,00 oltre IVA;

**Visto che**

- per garantire la regolare attività della U.O. interessata si è reso necessario procedere all'immediato ripristino della piena operatività delle apparecchiature in oggetto, autorizzando la sostituzione dei pezzi usurati e delle parti di consumo;
- la medesima ditta ha provveduto ad effettuare gli interventi di manutenzione necessari (sostituzione n. 1 scheda video per PC/EGC Cardiodirect 12M Reynolds Medical, n.1 set di accumulatori per FX 7202 Fukuda Denshi), giusta rapportini di lavoro del 23.08.2010;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la ditta DFB Tecnologie per la Medicina ad emettere regolare fattura a fronte dell'intervento di manutenzione richiesto ed eseguito;

Precisato che, l'onere complessivo della spesa quantificato in € 437,00 oltre IVA trova disponibilità sul Conto 715.100.00020 "Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifico-sanitarie" del Bilancio 2010;

## DETERMINA

- di prendere atto dell'intervento di riparazione effettuato dalla ditta DFB Tecnologie per la Medicina così come descritto in narrativa, sulle apparecchiature in dotazione all'U.O. di Cardiologia dell'Istituto con sostituzione dei pezzi usurati e delle parti di consumo;
- di autorizzare la medesima ditta DFB Tecnologie per la Medicina ad emettere regolare fattura per € 524,40 IVA inclusa, giusta rapportini di lavoro del 23.08.2010;
- di imputare la spesa complessiva, pari ad € 524,40 IVA inclusa, sulla voce di costo cod. 715.100.00020 "Manutenzione ordinaria sulle attrezzature tecnico scientifico-sanitarie" del bilancio dell'Ente per l'anno 2010;
- di trasmettere la presente determinazione all'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie, per quanto di competenza.

**Il Responsabile del Procedimento L. 241/1990**  
**Collaboratore Amministrativo Professionale**  
**f.to: Carlo N. Rocco**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE TECNICA**  
**f.to: Ing. Giancarlo Salomone**

---

### ANNOTAZIONI CONTABILI

IL DIRIGENTE

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" per 5 giorni consecutivi

**dal 04.01.2011 al in corso**

**Bari, 04.01.2011**

Il Responsabile del Procedimento  
f.to: Francesco Lopopolo

---

per copia conforme

Bari, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
Francesco Lopopolo

---