



ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II"

**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO**

BARI

**AREA GESTIONE TECNICA
DETERMINAZIONE**

Raccolta Particolare della Area Gestione Tecnica Determinazione n. <u>88</u> del <u>27.03.2013</u>	Raccolta Generale delle Determinazioni Determinazione n. <u>164</u> del <u>03.04.2013</u>
---	--

OGGETTO: Intervento in Repair-exchange su Monitor FM Controller, cod.8721009, marca B.Braun, s/n 01893, in dotazione all' U.O. di Sala Operatoria dell'Istituto. CIG. Z7D094A74A

L'anno duemila tredici il giorno ventisette
nel mese di marzo nel proprio Ufficio,

**IL DIRIGENTE DELLA AREA
GESTIONE TECNICA
Ing. Giancarlo Salomone**

Premesso che

- è in dotazione all'U.O. di Sala Operatoria, tra le altre apparecchiature, n. 1 Pompa Infusione con relativo Monitor, mod. FM Controller, cod. 8721009, s/n 01893, marca B. Braun;
- il Responsabile dell'Unità Operativa in parola, nel comunicare il malfunzionamento della stessa, ha evidenziato la necessità di procedere ad un rapido ripristino della sua funzionalità;

Visto che

- questa Amministrazione, con nota prot. n. 5683 del 06.04.2012, ha invitato la ditta esclusivista B.Braun s.p.a. ad effettuare l'intervento tecnico necessario per il ripristino dell'apparecchiatura;
- la medesima ditta, giusta rapportino di intervento n. 218-44-2000-12 del 23.07.2012, ha comunicato il ripristino della Pompa di infusione con la sola eccezione del Monitor FM Controller e, con D.T. n. 143201603 del 23.07.2012, ha provveduto al ritiro dello stesso monitor ed alla fornitura di altro, s/n 01426, in temporanea sostituzione;
- successivamente con propria nota del 15.10.2012 la ditta ha proposto il repair-exchange dell'apparecchiatura, il cui prezzo di riparazione è risultato pari ad € 1.850,00 oltre IVA, con il monitor fornito cod. 8721009, s/n 01426, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00 oltre IVA;

Ritenuto di accettare l'offerta così come trasmessa e, conseguentemente, di autorizzare la Ditta medesima alla fornitura di che trattasi;

Precisato che la spesa complessiva pari ad € 1.815,00 IVA inclusa trova disponibilità sul conto 010.110.00200 "Attrezzature-sanitarie" del Bilancio dell'Ente 2013;

DETERMINA

- di autorizzare la ditta B.Braun s.p.a ad effettuare il repair-exchange del Monitor mod. FM Controller, cod. 8721009, s/n 01893, marca B.Braun in dotazione all' U.O.. di Sala Operatoria dell'Istituto, per una spesa di € 1.500,00 oltre IVA;
- di imputare la spesa complessiva, pari ad € 1.815,00 IVA inclusa, sulla voce di costo cod. 010.110.00200 "Attrezzature-sanitarie" del Bilancio dell'Ente 2013;
- di trasmettere la presente determinazione all'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie, per quanto di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Legge 241/1990
Coll. Amm.vo Prof.le
f.to: Carlo N. ROCCO

IL DIRIGENTE DELLA AREA
GESTIONE TECNICA
f.to: Ing. Giancarlo Salomone

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo di

questo Istituto per gg. 5 consecutivi dal 03.04.2013 al In corso

Bari, 03.04.2013

Il Responsabile del Procedimento
L'Assistente Amministrativo
f.to: Francesco Lopopolo

Per copia conforme.

Bari, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
