



ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II"

**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE
SCIENTIFICO**

BARI

**AREA GESTIONE TECNICA
DETERMINAZIONE**

Raccolta Particolare della Area Gestione Tecnica Determinazione n. <u>113</u> del <u>30.04.2012</u>	Raccolta Generale delle Determinazioni Determinazione n. <u>192</u> del <u>07.05.2012</u>
--	--

OGGETTO: Intervento di manutenzione su Elettrocardiografo, Fukuda FX 7202, in dotazione all'U.O. di Cardiologia dell'Istituto.

L'anno duemila dodici il giorno trenta
nel mese di aprile nel proprio Ufficio,

**IL DIRIGENTE DELLA AREA
GESTIONE TECNICA
Ing. Giancarlo Salomone**

Premesso che

- è in dotazione all'U.O. di Cardiologia dell'Istituto, tra gli altri, n. 1 Elettrocardiografo Fukuda, FX 7202, s/n 35140800, coperto da contratto di assistenza tecnica con la ditta DFB – Tecnologie per la Medicina;
- il Responsabile della Unità Operativa in parola, nel segnalare il malfunzionamento della apparecchiatura suddetta, ha chiesto di procedere ad un intervento urgente di manutenzione;

Visto che

- si è provveduto a richiedere apposito intervento alla Ditta DFB - Tecnologie per la Medicina;
- la medesima ditta a seguito di sopralluogo tecnico, con nota del 15.03.2012 ha comunicato che, trattandosi di rottura, per probabile urto accidentale, del Display LCD Touch Sreen, l'intervento non rientra nel contratto in corso;
- con la stessa nota la ditta DFB ha comunicato, altresì, la propria disponibilità a non calcolare spese di trasferta e chilometriche e a praticare, sul costo dell'intervento pari ad € 280,00 oltre IVA, uno sconto del 10% per un importo, quindi, pari ad € 252,00 oltre IVA;
- successivamente la medesima ditta con DDT del 12.04.2012 e rapportino di lavoro in pari data, ha provveduto alla consegna dell'apparecchiatura riparata;

Preso atto che l'intervento di manutenzione, così come richiesto, è stato regolarmente effettuato procedendo, anche alla sostituzione di parti di ricambio;

DETERMINA

- di autorizzare la ditta DFB – Tecnologie per la Medicina ad emettere regolare fattura per l'intervento di manutenzione, con sostituzione di parti di ricambio, eseguito sull'Elettrocardiografo Fukuda FX 7202 s/n 35140800, in dotazione all'U.O. di Cardiologia alle condizioni di cui al preventivo n. 97/dfb/2012 del 15.03.2012 per una spesa di € 252,00 oltre IVA;
- di imputare la spesa complessiva, pari ad € 304,92 IVA inclusa, sulla voce di costo cod. 715.100.00020 "Manutenzione ordinaria su attrezzature tecnico scientifico-sanitarie" del Bilancio dell'Ente 2012;
- di trasmettere la presente determinazione all'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie, per quanto di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Legge 241/1990
Coll. Amm.vo Prof.le
f.to: Sig. Carlo ROCCO

IL DIRIGENTE DELLA AREA
GESTIONE TECNICA
f.to: Ing. Giancarlo Salomone

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Bari, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo di

questo Istituto per gg. 5 consecutivi dal 09.05.2012 al In corso

Bari, 09.05.2012

Il Responsabile del Procedimento
Assistente Amministrativo
f.to: Francesco Lopopolo

Per copia conforme.

Bari, _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
