



**ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II"**

**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A  
CARATTERE SCIENTIFICO**

**BARI**

**AREA GESTIONE TECNICA  
DETERMINAZIONE**

Raccolta Particolare della Area Gestione Tecnica Determinazione n. <u>386</u> del <u>23.12.2013</u>	Raccolta Generale delle Determinazioni Determinazione n. <u>637</u> del <u>27.12.2013</u>
--	--

**OGGETTO: Intervento di manutenzione, con fornitura parti di ricambio, su porte bunker, s/n V4871-42F2R e V4871-42F2S, fornite dalla ditta Comecer s.p.a. CIG. ZF80D1B7B3**

L'anno duemila  tredici  il giorno  ventitre   
nel mese di  dicembre  nel proprio Ufficio,

**IL DIRIGENTE DELLA AREA  
GESTIONE TECNICA  
Ing. Giancarlo Salomone**

**Premesso che**

- le apparecchiature per radioterapia, in dotazione all'Istituto, sono allocate in apposito bunker con porte fornite dalla ditta Comecer s.p.a e coperte da contratto di manutenzione con la medesima ditta, giusta deliberazione n. 106/2013;
- con proprie note, a seguito di malfunzionamento delle porte, il Responsabile della U.O. di Radioterapia ha chiesto di procedere ad interventi urgenti di manutenzione, al fine di assicurare la normale funzionalità delle stesse;

- questa Area con successive note, ha invitato la ditta fornitrice e manuttrice Comecer s.p.a, ad effettuare apposito sopralluogo e, quindi, a programmare ed effettuare gli interventi tecnici necessari;
- la medesima ditta, a seguito di sopralluogo, giusta rapporto di intervento n. 3251/11 del 15.03.2013 e n. 3388/11 del 02.05.2013 ha rilevato il malfunzionamento delle porte per usura/rottura dei cilindri pistone di chiusura, e relative valvole Mofh, e delle ruote di scorrimento non ricompresi, quali pezzi di ricambio, nel contratto di manutenzione in essere;

Visto che:

- per garantire la regolare attività della U.O. interessata e non interrompere l'assistenza e la terapia ai pazienti, questa Area ha autorizzato, con successive note e-mail, la ditta Comecer s.p.a. ad effettuare tutti gli interventi necessari per il rapido ripristino della piena operatività delle porte in oggetto, procedendo alla sostituzione dei pezzi usurati;
- la medesima ditta ha inviato consuntivi di spesa n. 13/1613 del 03.05.2013 e n.13/1825 del 16.05.2013;

Preso atto che i termini del contratto in essere prevedono l'applicazione di uno sconto del 10% sui pezzi di ricambio sostituiti durante gli interventi di manutenzione;

Precisato che l'onere complessivo della spesa quantificato in € 5.822,91 oltre IVA trova disponibilità sul Conto 700.105.00045 "Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie" del Bilancio 2013;

#### **DETERMINA**

- di autorizzare la ditta Comecer sp.a., ad emettere regolare fattura a fronte degli interventi di manutenzione, con sostituzione di parti ricambio, eseguiti per il ripristino della funzionalità delle porte del bunker in dotazione al U.O. di Radioterapia dell'Istituto, giusta rapportini di lavoro n. 1873/11/2013 e n. 3268/11/2013 per una spesa complessiva di € 5.822,91 oltre IVA;
- di imputare la spesa, pari ad € 7.103,95 IVA inclusa, sulla voce di costo cod. 700.105.00045 "Materiali per la manutenzione di attrezzature sanitarie" del bilancio dell'Ente per l'anno 2013;
- di trasmettere la presente determinazione all'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie, per quanto di competenza;

**IL Responsabile del Procedimento**

**Legge 241/1990**

**Coll. Amm.vo Prof.le**

**f.to: Sig. Carlo N. ROCCO**

**IL DIRIGENTE DELLA AREA  
GESTIONE TECNICA**

**f.to: Ing. Giancarlo Salomone**

---

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Bari, \_\_\_\_\_

---

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

---

---

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo di questo Istituto per gg. 5 consecutivi

dal 27.12.2013 al In corso

Bari, 27.12.2013

Il Responsabile del Procedimento  
L'Assistente Amministrativo  
f.to: Francesco Lopopolo

---

---

**Per copia conforme.**

Bari, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

---