



ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II"

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO

BARI

AREA GESTIONE TECNICO/PATRIMONIALE
DETERMINAZIONE

Raccolta Particolare della Area Gestione Tecnico/Patrimoniale	Raccolta Generale delle Determinazioni
Determinazione n. <u>133</u> del <u>10.07.2008</u>	Determinazione n. <u>205</u> del <u>11.07.2008</u>

OGGETTO: Intervento di manutenzione su Elettrocardiografo marca BTL Italia, mod. BTL 08LT, in dotazione all' U.O. di Cardiologia dell'Istituto.

L'anno duemila Otto il giorno dieci
nel mese di Luglio nel proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE DELLA AREA
GESTIONE TECNICO/PATRIMONIALE
Ing. Giancarlo Salomone

Premesso che

- è in dotazione all'U.O. di Cardiologia, n. 1 Elettrocardiografo marca BTL Italia, mod. BTL 08LT;
- il Responsabile della U.O. in parola, ha comunicato la necessità di procedere ad un intervento urgente di manutenzione (sostituzione sportellino carta), necessario per il ripristino della funzionalità della apparecchiatura suddetta;
- per garantire l'immediato ripristino della piena operatività della apparecchiatura in oggetto, è necessario procedere con urgenza all'intervento di manutenzione richiesto;

Visto che

- con nota prot. n. 5614 del 05.06.2008, questa Amministrazione ha invitato la ditta TEKNASA s.a.s. ad effettuare verifica tecnica del guasto ed inviare apposito preventivo di spesa;
- la medesima ditta, in data 13.06.2008, ha trasmesso apposita offerta n. 171/8 evidenziando, altresì, la necessità di procedere all'utilizzo di numerosi pezzi di ricambio;

Ritenuto di accettare l'offerta della ditta TEKNASA s.a.s. e, conseguentemente, di autorizzare la medesima all'intervento di manutenzione, con fornitura di parti di ricambio, necessario per il ripristino della funzionalità dell' Elettrocardiografo;

Precisato, altresì, che la spesa complessiva pari ad € 380,00 oltre IVA sarà imputata sul conto 715.100.00020 "Manutenzione ordinaria sulle attrezzature-tecnico scientifico sanitarie" del Bilancio 2008, giusta deliberazione n. 40/2008;

D E T E R M I N A

- di autorizzare la ditta TEKNASA s.a.s. ad effettuare l'intervento di manutenzione, con fornitura di pezzi di ricambio, necessario per il ripristino della funzionalità dell' Elettrocardiografo, marca BTL Italia, mod. BTL 08LT, in dotazione alla U.O. di Cardiologia dell'Istituto e per una spesa pari ad € 380,00 oltre IVA;
- di imputare la spesa complessiva, pari ad € 456,00 IVA inclusa, sulla voce di costo cod. 715.100.00020 " Manutenzione ordinaria sulle attrezzature-tecnico scientifico sanitarie" del Bilancio 2008, giusta deliberazione n. 40/2008;
- di trasmettere la presente determinazione all'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie, per quanto di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Legge 241/1990
Assistente Amministrativo
f.to: Sig. Carlo ROCCO

IL DIRIGENTE DELLA AREA
GESTIONE TECNICO/PATRIMONIALE
f.to: Ing. Giancarlo Salomone

ANNOTAZIONI CONTABILI

IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" per 5 giorni consecutivi

dall'11.07.2008 al in corso

Bari, 11.07.2008

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

per copia conforme

Bari, _____

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Lopopolo
